0000355741

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 27/08/2024
Α. Π.: Εισερχ. 36022

Ομάδα Α:

Ερώτημα: *Επέκταση συντήρησης VMware: Παρακαλώ ενημερώστε μας για το υφιστάμενο VMware Contract ID για το οποίο επιθυμείτε την επέκταση της συντήρησής του.*

Απάντηση: Το κατά την αρχική προκήρυξη (2022) υφιστάμενο συμβόλαιο συντήρησης έχει πλέον λήξει οπότε δεν απαιτείται επέκταση συντήρησης. Το είδος Α.1 αφορά αγορά νέων αδειών.

Ομάδα Β:

Ερώτημα: *Προδιαγραφή Β.18.8 - Παρακαλούμε επιβεβαιώστε ότι επαρκεί η παραπομπή σε διεπαφή τύπου MPO-12.*

Απάντηση: Ισχύει η προδιαγραφή όπως αναφέρεται στον πίνακα.

Ερώτημα: *Προδιαγραφή Β.18. Παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε για την υφιστάμενη Cisco υποδομή με την οποία θα πρέπει να είναι συμβατές οι προσφερόμενες QSFP διεπαφές. Απαιτούνται κατ' ελάχιστο τα μοντέλα των υφιστάμενων συσκευών, οι αντίστοιχες εκδόσεις λειτουργικού (SW version) καθώς και πιθανός εξοπλισμός προσθήκης επιπλέον θυρών/υποδοχών όπως NIMs, Line Cards κ.α.*

Απάντηση: Να είναι συμβατά με Cisco 9500.

Ερώτημα: *Προδιαγραφή Β.18.12 - Παρακαλούμε να γίνει προαιρετική, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα από κανένα κατασκευαστή για πιστοποίηση της διασυμβατότητας μεταξύ οπτικών διεπαφών διαφορετικών κατασκευαστών.*

Απάντηση: Το προσφερόμενο είδος με την εγκατάστασή του θα διασυνδεθεί με μεταγωγέα HUAWEI και προσαρμογέα QSFP-40G-iSR4 όπως έχει ήδη γίνει στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα πιστοποίησης από τον κατασκευαστή αρκεί μία δήλωση του αναδόχου ότι θα προσφερθεί είδος το οποίο εξασφαλίζει στην πράξη τη διασυμβατότητα.

Ερώτημα: *Προδιαγραφή Β.1.29 - Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν τα απαιτούμενα καλώδια είναι αυτά που προδιαγράφονται ως Β.11 Ενεργό οπτικό καλώδιο AOC QSFP 40G 15M και Β.12 Ενεργό οπτικό καλώδιο AOC QSFP 40G 2M, ή αν απαιτούνται νέα επιπλέον καλώδια για την κάλυψη της απαίτησης.*

Απάντηση: Τα απαιτούμενα καλώδια είναι όντως αυτά που προδιαγράφονται στο είδος Β.12. Δεν απαιτούνται επιπλέον καλώδια.

Ερώτημα: *Προδιαγραφές Β.1.53, Β.3.8, Β.3.53, Β.4.52, Β.5.57, Β.6.58, Β.7.57, - Παρακαλούμε να διευκρινιστεί αν χρειάζεται να προσφερθεί το λογισμικό διαχείρισης, [illegible] και οι άδειες που απαιτούνται, για κάθε έναν από τους μεταγωγούς της ομάδας.*

27.08.2024 12:31:29
Ψηφιακά ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ PANAGIOTIS PAPACHIOU

Απάντηση: Δεν απαιτείται να προσφερθεί ούτε λογισμικό ούτε άδειες.

Ερώτημα: *Προδιαγραφή Β.2.89 – Παρακαλούμε ενημερώστε μας για την έκδοση του Prime Infrastructure που διαθέτετε, καθώς η υποστήριξη σε συσκευές και ο τύπος αδειοδότησης, διαμορφώνονται διαφορετικά και αναλόγως την έκδοση. Το Prime Infrastructure είναι λογισμικό που έχει αποσυρθεί από τον κατασκευαστή Cisco Systems και ως εκ τούτου δεν μπορούν να προσφερθούν άδειες χρήσης για τον ζητούμενο εξοπλισμό. Διευκρινίστε μας αν διαθέτετε ήδη κάποιο πακέτο αδειών. Δώστε μας όσες περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό. Στην περίπτωση που δεν διαθέτετε, χρειάζεται να προσφερθεί νέο λογισμικό διαχείρισης και άδειες για αυτό;*

Απάντηση: Θα χρησιμοποιηθεί το ήδη υπάρχον Cisco Prime 3.14 με τις ήδη υπάρχουσες άδειες.

Ερώτημα: *Προδιαγραφή Β.10.79 – Παρακαλούμε επιβεβαιώστε αν η εγγύηση που ζητείται είναι όντως για ένα (1) και όχι για πέντε (5) έτη.*

Απάντηση: Η ζητούμενη εγγύηση είναι για πέντε (5) έτη όπως και για όλους τους μεταγωγείς της Ομάδας. Εκ παραδρομής αναγράφτηκε ένα έτος.

Ερώτημα: *Προδιαγραφή Β.10.3 – Παρακαλούμε να γίνει προαιρετική καθώς έτσι επιτρέπει την συμμετοχή περισσότερων κατασκευαστών.*

Απάντηση: Ισχύει η προδιαγραφή όπως αναφέρεται στον πίνακα.